


Contenu du kit

- **7 g** de poudre conductrice
- **2 × 10 g** de liquide conducteur
- Mélange **1:2**
- Durcissement : **10 à 15 minutes**
- Fabrication **japonaise**



Ratio de mélange A/B



Mode d'emploi

1. Choisir la plus grande surface de collage possible.
2. Nettoyer soigneusement les surfaces afin d'éliminer toute trace de poussière, graisse, oxydation ou rouille.
3. Déposer le liquide conducteur **B** sur l'une des surfaces.
4. Ajouter la poudre conductrice **A** au liquide **B** en respectant un rapport de 1 volume de poudre pour 2 volumes de liquide. Mélanger jusqu'à obtenir une préparation homogène et fluide.
5. Appliquer uniformément le mélange sur les surfaces à assembler.
6. Mettre les deux pièces en contact en les faisant légèrement glisser l'une contre l'autre afin de répartir uniformément la colle et d'optimiser le contact entre les surfaces.
7. Si nécessaire, appliquer un complément de mélange sur le pourtour de la zone de collage.
8. Laisser durcir pendant 10 à 15 minutes. Une fois le mélange durci, le collage est réalisé et la conductivité électrique est assurée.

Important

- Préparer uniquement la quantité nécessaire avant utilisation.
- Conserver la colle dans un endroit frais, idéalement au réfrigérateur.